

Piso	Local	Quantidade	Marca	Status	Problemas	Filtro
Térreo	Sala Gabi	1	TCL	ok	-	Não limpo
Térreo	Sala Elis	1	TCL	ok	-	Não limpo
Térreo	Secretaria geral	2	Komeco	ok	-	Não limpo
Térreo	Laboratório de enfermagem	1	Coolix	ok	-	Não limpo
Térreo	Laboratório de anatomia	1	Elgin	ok	-	Não limpo
Térreo	Auditório	4	Komeco	ok	-	Não limpo

Piso	Local	Quantidade	Marca	Status	Problemas	Filtro
1º andar	Secretaria das coordenações	1	Midea	ok	-	Limpo
1º andar	Sala de reuniões	1	Midea	ok	-	Limpo
1º andar	Coordenações de curso	2	Komeco	ok	-	Não limpo
1º andar	Direção geral	1	TCL	ok	-	Limpo
1º andar	3 Salas de atendimento individual	3	TCL	ok	-	Limpo
1º andar	Sala 11	1	Elgin	ok	-	Não limpo
1º andar	Sala 12	1	Coolix	defeito	Turbina lenta	Limpo
1º andar	Sala 13	1	Coolix	defeito	Turbina lenta	Limpo
1º andar	Sala 14	1	Midea	defeito	Turbina lenta	Limpo
1º andar	PAAEP	1	TCL	ok	-	Limpo
1º andar	Sala dos professores	1	Midea	ok	-	Limpo

Piso	Local	Quantidade	Marca	Status	Problemas	Filtro
2º andar	Sala 21	1	Coolix	defeito	Turbina lenta	Limpo
2º andar	Sala 22	1	Coolix	defeito	Turbina lenta	Limpo
2º andar	Sala 23	3	Daikin	ok	-	Limpo
2º andar	Sala 24	1	Coolix	defeito	Turbina lenta	Limpo
2º andar	Sala 25	3	Daikin	Não gela	O ar condicionado parece estar fraco	Limpo
2º andar	Sala 26	1	Coolix	defeito	Turbina lenta	Limpo
2º andar	Sala 27	6	Daikin	ok	-	Limpo

Observações: Verificar as cargas de gás dos condicionadores de ar das salas de aula (11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)